

长子县应急管理局行政处罚公告 2019年第3号

序 号	案件名称	行政处罚 决定书编号	行政处罚 决定下达时间	违法事实	处罚决定
1	华晟荣煤矿3112综采工作面甲烷传感器吊挂位置不合理	（长子）应急案（2019）煤监第005号	2019年6月18日	执法人员在对企业检查时发现：3112综采工作面甲烷传感器吊挂位置不合理。	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定，决定对山西华晟荣煤矿处以人民币伍万元罚款的行政处罚。