

长子县应急管理局行政处罚公告第5号

序号	案件名称	行政处罚决定书编号	行政处罚决定下达时间	违法事实	处罚决定
1	霍尔辛赫煤业5.23较大涉险事故	(长子) 应急案(2020) 煤监第0601号	2020年6月3日	2020年5月23日霍尔辛赫煤业3501运输顺槽掘进面690m处发生冒顶, 造成4人被困。	违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条、《山西省人民政府办公厅关于印发进一步加强煤矿安全生产工作的通知》(晋政办〔2012〕34号) 第四条第二项和《矿山安全法实施条例》第五十二条第(四)项的规定, 决定对曾子林等16人罚款, 对霍尔辛赫煤业责任公司停产整顿, 并进行罚款的行政处罚。
2	凌志达煤业五采区专用回风巷二部皮带滚筒处未安装一氧化碳传感器	(长子) 应急案(2020) 煤监第0602号	2020年6月21日	执法人员现场检查, 发现该矿存在“凌志达煤业五采区专用回风巷二部皮带滚筒处未安装一氧化碳传感器”。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定, 对山西凌志达煤业处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
3	山西三元煤业有限责任公司下霍煤矿1306运输顺槽风水管路吊挂在帮部钢带上	(长子) 应急案(2020) 煤监第0603号	2020年7月3日	执法人员检查中发现“1306运输顺槽风水管路吊挂在帮部钢带上”。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条、第九十六条的规定, 对该单位处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
4	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司3802顺槽原有支护上吊挂有重物	(长子) 应急案(2020) 煤监第0604号	2020年7月3日	执法人员现场检查中发现该矿存在“3802瓦斯抽放管吊挂在原有支护上和3802运输顺槽内风水管路吊挂在原有支护上”。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条、第九十六条的规定, 对该单位处以人民币三万元罚款的行政处罚。
5	垚志达煤业2020年6月行政处罚	(长子) 应急案(2020) 煤监第0605号	2020年7月2日	执法人员现场检查, 发现该矿存在: 3204回风顺槽掘进面综掘机司机无特种作业证。	违反了《煤矿安全培训规定》第47条第四项的规定, 对山西垚志达煤业有限公司处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
6	山西反坡煤业6月份安全设备使用维护类案件	(长子) 应急案(2020) 煤监第0606号	2020年7月7日	执法人员现场检查, 发现该矿存在: 一采回风巷、二采区东翼回风巷均未设置风速传感器。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定, 对山西反坡煤业处以人民币伍万元罚款的行政处罚。