

## 长子县应急管理局行政处罚公告第6号

序号	案件名称	行政处罚决定书编号	行政处罚决定下达时间	违法事实	处罚决定
1	山西三元煤业5月份安全设备使用维护类违法案件	(长子) 应急案(2020) 煤监第0501号	2020年6月8日	执法人员现场检查, 发现该矿存在“1308综采工作面运输顺槽口有两个灭火器压力不足”。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定, 对山西三元股份有限公司下霍煤矿处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
2	山西反坡煤业5月份隐患管理类案件	(长子) 应急案(2020) 煤监第0502号	2020年6月8日	执法人员现场检查, 发现该矿存在“一采区回风巷7#密闭旁的密闭未编号管理, 未检查瓦斯; 2、总回风巷编号Z03绞车及其开关未安装甲烷传感器”。	违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项和《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定, 对山西反坡煤业处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
3	华晟荣煤矿5月份安全设备使用维护违法案件	(长子) 应急案(2020) 煤监第0503号	2020年6月8日	执法人员检查中发现“3107胶带顺槽一部皮带4#皮带急停装置无法闭锁”。	山西华晟荣煤矿有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定, 对该单位处以人民币万元罚款的行政处罚。

4	山西垚志达煤业有限公司5月份违法案件	(长子) 应急案 (2020) 煤监第0504号	2020年6月8日	执法人员现场检查中发现该矿存在“3204运输顺槽实际探放水钻杆总长度小于井下《探放水钻孔验收记录牌板》中钻孔深度，钻孔深度虚假”。	违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，对山西垚志达煤业处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
5	霍尔辛赫煤矿5月份安全设备使用维护类案件	(长子) 应急案 (2020) 煤监第0505号	2020年6月8日	执法人员现场检查，发现该矿存在：3802进风顺槽内胶轮车司机张精敏未携带便携式甲烷检测报警仪，且车载的甲烷断电仪损坏。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定，对山西霍尔辛赫煤业有限责任公司处以人民币伍万元罚款的行政处罚。
6	凌志达煤业5月份安全设备使用维护类案件	(长子) 应急案 (2020) 煤监第0506号	2020年6月8日	执法人员现场检查，发现该矿存在：1. 15207运输顺槽二部皮带机头无CO传感器和烟雾传感器；2. 15120运输顺槽一部皮带无防撕裂保护和温度保护，二部皮带无堆煤保护。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项的规定，对山西凌志达煤业业有限公司处以人民币伍万元罚款的行政处罚。