

长子县应急管理局行政处罚公告第4号

序号	案件名称	行政处罚决定书编号	行政处罚决定下达时间	违法事实	处罚决定
1	山西反坡煤业有限责任公司《安全生产法》案	晋（长子）煤安罚〔2021〕011号	2021年7月13日	执法人员现场检查，发现“15207综采工作面液压支架003号支架压力表损坏，需及时更换”。	依据《安全生产法》第九十六条规定。并对该矿处以人民币伍万元。
2	山西凌志达煤业有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》案	晋（长子）煤安罚〔2021〕012号	2021年7月27日	执法人员现场检查，发现该矿15502辅助运输顺槽皮带机超温自动洒水装置传感器安设位置不规范，打滑保护传感器磁铁安设位置不规范。	依据《安全生产法》第九十六条规定。并对该矿处以人民币伍万元罚款。
3	山西壺志达煤业有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》案	晋（长子）煤安罚〔2021〕013号	2021年7月15日	执法人员现场检查，发现该矿井下粉尘传感器的安设不符合MT/1189-2020标准。	依据《安全生产法》第九十六条规定。并对该矿处以人民币伍万元罚款。

4	山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿违反违反《中华人民共和国安全生产法》案	晋（长子）煤安罚（2021）014号	2021年7月22日	执法人员现场检查，发现该矿2303工作面过陷落柱段，抽查5组液压支架初撑力均不足24MP。	依据《安全生产法》第九十六条第（二）项规定。并对该矿处以人民币伍万元罚款。
---	-------------------------------------	--------------------	------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------