

长子县安全生产委员会办公室

长子县安全生产委员会办公室关于切实加强近期火灾安全防范工作的通知

各乡镇人民政府，县安委会各成员单位：

2026年3月28日19时52分，太原市小店区平阳街道怡和巷卡萨精品酒店发生外立面火灾事故，截至目前，事故共造成3人遇难，23人受伤。为深刻汲取事故惨痛教训，坚决防范我县各类消防安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，根据全省紧急视频调度会议精神及市安委办相关工作要求，现就加强我县近期火灾安全防范工作通知如下：

一、迅速传达学习，压紧压实消防安全责任

各乡镇人民政府，县安委会各成员单位要第一时间组织传达全省紧急视频调度会议精神、省安委办《关于切实加强火灾风险隐患排查整治工作的紧急通知》及市安委办相关工作部署要求。深刻剖析太原火灾事故暴露的消防安全短板和风险隐患，以案为鉴、以案促改，将消防安全责任层层压实到岗、到人，筑牢消防安全思想防线，坚决杜绝责任悬空、工作虚化。

二、聚焦重点领域，全面开展火灾风险隐患排查整治

（一）强化多业态经营场所隐患整治

各乡镇人民政府，县安委会各成员单位要督促指导辖区内多业态经营场所明确消防安全管理责任，对共用安全出口、疏散通



道、设施设备实施集中统一管理。要立即开展拉网式排查，重点整改违规用火用电、堆放可燃杂物、占堵疏散通道、消防设施损坏等问题；严格火源管控，严禁违规动火动焊、使用液化气罐、私拉乱接电气线路，严禁违规存放使用易燃易爆危险品、采用易燃可燃材料装饰装修。组织经营场所管理单位、业主及员工开展消防安全培训，提升自防自救能力。

（二）深化重点场所常态化排查

各乡镇人民政府，县安委会各成员单位要聚焦大型商业综合体、商场市场、宾馆饭店、娱乐场所、医院、学校、养老机构、“三合一”场所及沿街商铺等重点场所，全面排查疏散通道、安全出口、楼梯间等部位堆物堵路问题，严查安全出口锁闭、人员密集场所门窗设置影响逃生救援的广告牌、栅栏等行为。督促落实领导值班带班、重点岗位人员持证上岗、消防设施定期检查维护、易燃易爆危险品依规存放等制度，指导社会单位配足消防力量和装备，常态化开展初起火灾扑救和应急疏散演练，落实专人24小时值班值守。

（三）推进高层建筑隐患整治“回头看”

住建、消防等部门要对照省、市高层建筑重大火灾风险隐患排查整治通报问题，扎实开展“回头看”工作，巩固整治成效。对尚未整改完毕的高层建筑、经营性自建房火灾隐患，以及上级挂牌督办的重大火灾隐患单位，实行清单化管理，明确整改时限、责任人员，联合相关部门推动整改，持续跟踪问效、一抓到底；对久拖不改、整治不力、隐患严重的单位，依法依规严肃处置。同时，加强隐患整改期间的火灾防范，督促相关单位安排专人严



密看守，严防火灾事故发生。

（四）严格重点环节安全管控

住建局要加强动火作业现场审批和管控，落实保温材料“先验后用”原则，杜绝不合格材料上墙；会同相关部门建立高层建筑“一楼一档”动态管理台账，规范装饰装修工程安全管理。应急局要加快推动电气焊作业安全监测数字化平台应用，强化动火作业技术监管。消防救援局要加大消防监督抽查力度，依法查处消防安全违法行为，完善灭火救援预案并开展实战演练。其他各行业主管部门要按照“三管三必须”要求，做好本行业、本领域消防安全排查整治，形成监管合力。

三、严格信息报送，确保工作闭环落实

各乡镇人民政府，县安委会各成员单位要全面开展火灾隐患排查整治工作，并将会议精神落实情况、工作推进成效、隐患排查整改台账等内容，形成书面报告，于本周五前报送至县安委办，确保各项工作闭环管理、落地见效。

长子县安全生产委员会办公室

2026年3月30日

办公室

