

工单处理表

处理单位(盖章): 横水中心

2022051705443181165 (1438)

是否已联系群众	是	联系时间	2022. 5. 23
是否已回复群众	是	回复时间	2022. 5. 23
是否属实	是	部门回访满意度	满意
基本情况及现场检查情况(包括检查时间、检查单位、检查内容及发现的问题等)	接到牛*红先生反映问题后,我中心积极开展调查,并将调查结果及时通知反映人员。		
处理结果及沟通情况(根据国家的相关法律法规进行的处理情况)	自5月初县开发应急水源工程开工后,在崖底村路段施工时因不小挖掘机将饮水管道挖断。当天村委已实地查看并将饮水管道重新铺设好。截止目前饮水一切正常,且查看了水源处,水量充足,能够很好满足群众用水需求。		
处理人员	赵*芳	联系方式	187*****09