

工单处理表

处理单位(盖章):

工单单号:2023101014184960137(4026)

是否已联系群众	是	联系时间	2023. 10. 10
是否已回复群众	是	回复时间	2023. 10. 10
是否属实	是	部门回访满意度	
基本情况及现场检查情况（包括检查时间、检查单位、检查内容及发现的问题等）	市民来电反映：自己是长子县石哲镇沟口村村民，距离自家 300 米至 400 米的 326 省道正在修路，但未预留出口，导致自己回家需要绕路，市民认为不合理。现市民来电求助，希望相关部门核实情况，帮助解决预留出口问题		
处理结果及沟通情况（根据国家的相关法律法规进行的处理情况）	接沟口村民来电后，对于村民反映的修路不合理问题，我镇高度重视，第一时间了解相关情况。沟口村长临路属省道，因损毁严重，由县公路段负责抢修，抢修前已按规定公示，目前抢修工程即将结束。		
处理人员	贾**	联系方式	185****8800